



# FISA TEHNICA A PRODUSULUI

## **Sikaflex<sup>®</sup> Crystal Clear**

Sigilant si adeziv complet transparent, pentru aplicatii diverse



<b>Descrierea produsului</b>	Sikflex <sup>®</sup> Crystal Clear se poate utiliza atat ca sigilant cat si adeziv. Este un produs, monocomponent, elastic, transparent, fara solvent, cu intarire in prezenta umiditatii.	
<b>Domenii de utilizare</b>	Sikflex <sup>®</sup> Crystal Clear ofera o aderenta buna pentru o varietate larga de materiale de constructii, si prin urmare este un produs potrivit pentru diverse sigilari de rosturi si lipiri, in sectorul de constructii si imbunatatiri ale locuintelor. Se poate folosi: Ca adeziv pentru majoritatea suprafetelor, inclusiv metal, sticla, beton, gips, gips-carton, lemn, email vopsit, poliester, materiale plastice, etc. Ca sigilant la interior, pentru rosturi de conectare verticale si orizontale intre pereti despartitori, pentru metale si constructii din lemn, etc.	
<b>Caracteristici / Avantaje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aderenta foarte buna pe o gama larga de substraturi utilizate in constructii</li> <li>■ Nu contine solventi, fara miros</li> <li>■ Transparent 100%, aspect cristalin</li> <li>■ Aplicare usoara</li> <li>■ Contractie redusa in timpul intaririi</li> <li>■ Se poate aplica pe beton umed</li> </ul>	
<b>Aprobari / Standarde</b>	Conform EN 15651-1 F EXT-INT CC Conform ISO 11600 F 20 LM	
<b>Date produs</b>		
<b>Culori</b>	Transparent	
<b>Ambalaj</b>	Cartuse de 300 ml, 12 cartuse / cutie 1344 cartuse / palet	
<b>Conditii de depozitare / Valabilitate</b>	12 luni de la data productiei, in ambalajul original sigilat si nedeteriorat, nedesfacut, la loc uscat si protejat de lumina soarelui, la temperaturi cuprinse intre +10°C si +25°C.	
<b>Date tehnice</b>		
<b>Compozitie chimica</b>	Silan modificat polimeric	
<b>Densitate</b>	~ 1.05 kg/l (+23°C / 50% u.r.)	(ISO 53479)
<b>Timp peliculizare</b>	~ 30 minute (+23°C / 50% u.r.)	
<b>Viteza de intarire</b>	~ 3 mm/24h (+23°C / 50% u.r.)	
<b>Temperatura de aplicare</b>	+5°C la +40°C, min. 3°C peste temperatura punctului de roua	
<b>Temperatura de serviciu</b>	-40°C la +80°C	
<b>Proprietati mecanice / fizice</b>		
<b>Rezistenta la intindere</b>	~ 2.0 N/mm <sup>2</sup> (+23°C / 50% u.r.)	(ISO 37)
<b>Duritate Shore A</b>	~ 30 (dupa 28 zile)	(ISO 868)
<b>Modul de elasticitate E</b>	~ 0.3 N/mm <sup>2</sup> la o alungire de 60% (+23°C / 50% u.r.)	(ISO 8339), Metoda A
<b>Elongatie la rupere</b>	~ 400% (+23°C / 50% u.r.)	(ISO 37)
<b>Revenire elastica</b>	> 70% (+23°C / 50% u.r.)	(ISO 7389), Metoda A
<b>Informatii despre Sistem</b>		
<b>Detalii de aplicare</b>		

<b>Consum</b>	<p><b>Sigilare:</b></p> <p>Latimea rostului trebuie proiectata in functie de capacitatea de miscare a sigilantului. In general, latimea rostului trebuie sa fie cuprinsa intre 6 mm si 20 mm. Trebuie pastrat un raport latime si adancime adancime de ~ 2:1.</p> <p>Rosturile mai mici de 10 mm sunt considerate rosturi fara miscare ele fiind doar pentru controlul fisurilor si crapaturilor . Relevanta este temperatura in momentul aplicarii sigilantului care poate influenta latimea rostului (valoare de baza + 10°C).</p> <p>Fund de rost: Folositi doar materiale cu celule inchise din spuma polietilenica.</p> <p><b>Lipire:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In puncte: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 cartus Sikflex®Crystal Clear pentru 100 puncte x 3 cm (Diametru = 3 cm; grosime = 0.4 cm)</li> </ul> </li> <li>- In cordoane: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 cartus Sikflex®Crystal Clear pentru 15 m de cordon, folosind o duza cu diametrul de 5 mm (in medie, 20 ml / metru liniar).</li> </ul> </li> </ul>
<b>Calitatea stratului suport</b>	Stratul suport trebuie sa fie curat si uscat, omogen, degresat, fara praf sau particule friabile. Laptele de ciment trebuie indepartat.
<b>Pregatirea stratului suport / Amorsare</b>	<p>Sikflex®Crystal Clear are in general o aderenta foarte buna pe majoritatea straturilor suport, fara sa necesite primere si/sau activatoare. Urmatoarea procedura trebuie urmată pentru o adeziune optima si pentru aplicatii critice, unde se cer performante inalte cum ar fi expunerea la conditii meteo extreme sau imersia temporara in apa.</p> <p><b>Straturi suport neporoase:</b> Ceramica glazurata, aluminiu, aluminiu anodizat, inox, PVC solid , otel galvanizat trebuie curatate cu o laveta abraziva, dupa care se recomanda aplicarea activatorului Sika®Aktivator-205 folosind un servetel sau o carpa curata. Lasati sa treaca cel putin 15 minute pana la inceperea sigilarii (max. 6 ore). Alte suprafete metalice care nu au fost mentionate mai sus trebuie curatate cu o laveta abraziva dupa care se recomanda aplicarea activatorului Sika®Aktivator-205 folosind un servetel sau o carpa curata. Dupa un timp de asteptare de minim 15 minute aplicati amorsa Sika®Primer-3 N folosind o pensula . Lasati sa treaca cel putin 30 minute pana la inceperea sigilarii (max. 8 ore).</p> <p><b>Straturi suport poroase:</b> Suporturile din beton, beton aerat, BCA, tencuieli de ciment, mortar, caramizi etc. trebuie amorsate cu SikaPrimer-3 N cu ajutorul unei pensule. Asteptati cel putin 30 minute (max. 8 ore.) inainte de inceperea sigilarii.</p> <p><b>Nota importanta:</b> Amorsele sunt doar promotori de adeziune. Ele nu inlocuiesc curatarea corespunzatoare a suprafetei si nici nu imbunatatesc semnificativ rezistenta acesteia. Amorsele imbunatatesc performanta in timp a unui rost sigilat. Consultati tabelul Sika® Primer pentru informatii suplimentare.</p>
<b>Instructiuni de aplicare</b>	
<b>Metode de aplicare / Scule</b>	<p>Sikflex®Crystal Clear este livrat gata de utilizare.</p> <p><b>Sigilarea:</b> Dupa pregatirea corespunzatoare a rosturilor si a straturilor suport, introduceti snurul de rost la adancimea necesara si aplicati amorsa daca este necesar. Introduceti cartusul in pistol si aplicati Sikflex®Crystal Clear in rost, asigurandu-va ca face contact cu ambele margini ale rostului. Umpleti rostul, evitand antrenarea aerului. Sikflex®Crystal Clear trebuie aplicat ferm pe marginile rosturilor pentru a obtine o adeziune optima. Banda de mascare trebuie folosita in cazul unor exigente estetice deosebite. Indepartati banda de mascare cat timp sigilantul este inca moale. Neteziti sigilantul cu o solutie de sapun pentru a obtine o suprafata neteda.</p> <p><b>Lipirea :</b></p>

	<p>Dupa pregatirea stratului suport aplicati Sikflex®Crystal Clear in cordoane sau puncte pe suprafata de lipire la intervale de cativa centimetri. Fixati elementul care trebuie lipit in pozitia dorita. Daca este necesar folositi banda dublu adeziva, pene, reazeme sau proptele provizorii pentru a tine elementul in pozitia dorita pana la intarirea finala a adezivului. Pozitionarea incorecta a elementului lipit se poate remedia prin repositionarea acestuia in cateva minute de la aplicarea adezivului. Presati ferm elementul lipit in adeziv.</p> <p>Grosimea cordonului de adeziv –in functie de uniformitatea suprafetei – trebuie sa fie mai mica de 3 mm.</p> <p>Adezivul proaspat neintarit, trebuie indepartat imediat de pe suprafata.</p>
<b>Curatarea sculelor</b>	Curatati toate sculele si echipamentele de aplicare cu Sika® TopClean-T sau Sika® Colma Cleaner imediat dupa utilizare. Materialul deja intarit se mai poate indeparta doar mecanic.
<b>Note despre aplicare / Limitari</b>	<p>Inainte de lipire, verificati aderenta si rezistenta vopselei si a invelisului protector, prin realizarea unui test.</p> <p>Nu folositi Sikflex®Crystal Clear la exterior pe substraturi usor corozive ca tabla, fier, etc.</p> <p>Pot aparea deviatii de culoare datorita expunerii la substante chimice, temperaturi ridicate, radiatii UV . Totusi, o schimbare a culorii nu va influenta in mod negativ performantele tehnice sau durabilitatea produsului.</p> <p>Inainte de utilizarea pe piatr natural contactati Departamentul Tehnic al Sika Romania.</p> <p>Nu folositi Sikflex®Crystal Clear pe straturi suport bituminoase, cauciuc natural sau pe materiale de constructii cu scurgeri de ulei, plastifianti sau solventi care pot ataca sigilantul.</p> <p>Nu folositi Sikflex®Crystal Clear pentru sigilarea piscinelor.</p> <p>Nu utilizati pe PE, PP, PTFE si alte materiale plastice sintetice.</p> <p>Nu utilizati Sikflex®Crystal Clear la lipirea sticlei daca substratul / adezivul este expus la lumina soarelui.</p> <p>Nu este indicat in cazul rosturilor expuse la presiune hidrostatica sau imersate.</p>
<b>Nota</b>	Toate datele tehnice din aceasta fisa tehnica de produs se bazeaza pe teste de laborator. Datele reale pot varia din cauza unor imprejurari in afara controlului nostru.
<b>Restrictii locale</b>	Va rugam sa retineti faptul ca performantele acestui produs pot fi diferite de la o tara la alta, ca urmare a unor reglementari locale specifice. Va rugam sa consultati Fisa Tehnica a Produsului pentru descrierea exacta a domeniilor de aplicare.
<b>Informatii referitoare la sanatate si siguranta</b>	Informatii detaliate referitoare la siguranta utilizarii, depozitare si decantarea substantelor chimice precum si masuri de precautie: informatii fizice, toxice si ecologice pot fi obtinute din fisa de securitate a produsului.
<b>Prevederi legale</b>	Informatiile si, in mod particular, recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika® sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate. In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop . Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.
	<b>In anumite cazuri pot fi necesare adaptari ale continutului prezentei Fise Tehnice la legislatia si reglementarile autohtone. Orice modificare va fi facuta cu acordul Departamentului Tehnic al Sika Romania SRL.</b>

**Sika Romania SRL**  
**Birou vanzari:**  
 Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4

**Birou vanzari:**  
 Bucuresti 050562, Sector 5, Str. Izvor nr. 92-96



Tel: +40 268 40 62 12  
Fax: +40 268 40 62 13  
[office.brasov@ro.sika.com](mailto:office.brasov@ro.sika.com)  
[www.sika.ro](http://www.sika.ro)

Cladirea Forum III, Etaj 7  
Tel: +40 21 317 33 38  
Fax: +40 21 317 33 45

